

Cách b o qu n m t s  máy m c, d ng c  s  d ng trong c p c u

Vi t b i Bi n t p vi n

Th  sáu, 24 Th ng 2 2017 20:57 - L n c p nh t cu i Th  sáu, 24 Th ng 2 2017 21:02

CN Tr nh Th  Xu n Th y - Khoa C p c u

Trong c p c u ng  i b nh h ng ng y, ngo i nh n t  con ng  i th i c c trang thi t b  y t  đ ng vai tr  v  c ng quan tr ng, c  th  xem nh  “c nh tay ph i” c a ng  i th y thu c. N u ch ng ta bi t quý tr ng n  đ  c c c ch b o qu n, s  d ng đ ng th i s  ph t huy h t t nh n ng c a n , duy tr  đ  c tu i th  l u d i. Ng  c l i, n u th  , kh ng bi t c ch b o qu n th i ch ng s  nhanh b  h ng v  tr c tr c trong qu  tr nh s  d ng.

1. B m ti m đ n:



L  thi t b  đ n t  n n khi s  d ng ph i nh  nh ng, g n v o c c truy n ch c ch n, v ng. Kh ng đ  c đ  n  c, đ ch ng m v o m y. Ch  s  d ng kh n kh  m m đ  lau th n m y. Khi kh ng s  d ng th i l u n nh  tr  piston v  xoay c n gi  b m ti m v  v  tr  ban đ u. N p đ n đ y đ  cho

Cách bảo quản máy móc, dụng cụ sử dụng trong cấp cứu

Vị trí biên tập viên

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 20:57 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 21:02

máy.

2. Bộ đồ t n i khí qu n:

Bao gồm cán, l i, bóng đèn và pin

Th i ng xuyên kiểm tra bóng đèn và các khớp nối i gi a bóng đèn v i l i, l i và cán, phải đ m bảo d n đ i n t t. Tuy t đ i không đ d ch, m u t n t i gi a các v trí trên. Sau khi s d ng thì tháo pin ra khỏi cán. Luôn gi các bộ phận khô ráo, sạch, không đ r rết.

3. Máy s c tim:



Đ t máy trên giá t th t h ng b ng, v ng. Không đ d ch ho c các lo i ch t l ng khác ng m vào máy. Xoay các núm đ i u ch nh nh nh àng, đ ng chỉ u nh h ng đ n. Sau s d ng v sinh thân máy b ng khăn v i m m, khô, lau sạch kem d n đ i n i các b n đ i n c c, các dây

Cách b  o qu  n m  t s  máy m c, d  ng c  s  d  ng trong c  p c  u

V  t b  i Bi n t p vi n

Th  sáu, 24 Th ng 2 2017 20:57 - L n c p nh  t cu  i Th  sáu, 24 Th ng 2 2017 21:02

đi n c c ph i vu t th ng kh ng đ  qu n v o nhau v  treo l n gi . N p đi n đ y đ .

4. Monitor:



C ng nh  máy s c tim, monitor c n đ  c đ t tr n gi  b  ng ph  ng, v  ng ch  c.

V n chuy n nh  nh ng theo t  th  nh  khi s  d  ng. Kh ng đ  c c ch  t   ng ng  m v o máy, v  sinh th n máy b  ng kh n v  i m  m, kh , dùng kh n che đ y máy khi kh ng s  d  ng. Thao t c c c ph m, n m đi u ch  nh tr n máy ph  i r t nh  nh ng. Lau s ch c c đi n c c kh ng đ  r  r t.

Cách báo quản trị máy móc, dụng cụ sử dụng trong công cụ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 20:57 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 21:02

Vuốt thẳng và treo các dây điện cố định lên giá. Nối điện thẳng xuyên cho máy.

Trên đây chỉ là một số máy móc, dụng cụ thường xuyên được dùng trong công cụ, hãy sử dụng. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm báo quản các tài sản để đảm bảo luôn sẵn sàng sử dụng tốt, công cụ này nên được bảo trì kịp thời.