

CĐXN Nguyễn Văn Trai -

Six Sigma (6 Sigma, hay 6σ) là một hệ thống phương pháp cải tiến quy trình kinh doanh và quản lý chất lượng bằng cách dựa trên thống kê để tìm ra lỗi (khuyết tật), xác định nguyên nhân của lỗi và xử lý lỗi nhằm làm tăng độ chính xác của quy trình.

Six Sigma (6 Sigma) là một phương pháp quản lý chất lượng để cải thiện quy trình trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quản lý chất lượng xét nghiệm. Phương pháp này nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ bằng cách giảm thiểu sai sót và biến động trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp.

Trong ngành xét nghiệm, áp dụng 6 Sigma có thể giúp cải thiện chất lượng xét nghiệm và độ tin cậy của kết quả xét nghiệm. Bằng cách áp dụng các phương pháp thống kê và quy trình kiểm soát chất lượng, 6 Sigma giúp tìm ra và giảm thiểu các nguyên nhân gây sai sót trong quá trình xét nghiệm.

[Xem tiếp tại đây](#)